



DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Relatório da Qualidade de Rede de Distribuição
OUTUBRO / 2025

Rede de distribuição (Sistema)	Grupo de Abastecimento	Coliformes Totais			E. coli (Coliforme Fecal)			Cloro Residual Livre			pH			Cor Aparente			Flúor			Turbidez		
		Valor permitido:Ausência			Valor permitido:Ausência			Valor permitido: 0,2 a 5,0			Valor permitido: NA			Valor permitido: 15			Valor permitido: 0,6 a 0,8			Valor permitido: 5		
		Unidade: UFC			Unidade: UFC			Unidade: mg/L			Unidade: upH			Unidade: uH			Unidade: mg/L			Unidade: uT		
		Amostras	Fora do Padrão	Dentro do Padrão	Amostras	Fora do Padrão	Dentro do Padrão	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média
Sistema Assentamento Bela Vista I	16 E 17	5	0	5	5	0	5	5	0	1,1	5	0	5,8	5	0	1,6	1	0	0,8	5	0	0,2
Sistema Assentamento Bela Vista II	16	5	0	5	5	0	5	5	0	1,3	5	0	5,3	5	0	1,0	1	0	0,8	5	0	0,1
Sistema Assentamento Bela Vista III	16	5	0	5	5	0	5	5	0	1,0	5	0	5,8	5	0	1,0	1	0	0,7	5	0	0,1
Sistema Bueno de Andrada	15	6	0	6	6	0	6	6	0	1,1	6	0	6,6	6	0	1,2	1	0	0,4	6	0	0,1
Sistema Assentamento Monte Alegre	14	6	0	6	6	0	6	6	0	0,5	6	0	7,4	6	0	1,5	1	0	0,6	6	0	0,1
Sistema Ete Araraquara	SEM GRUPO	5	0	5	5	0	5	5	0	0,8	5	0	5,2	5	0	3,6	1	0	0,8	5	0	0,1
Sistema Zanin	40	5	0	5	5	0	5	5	0	1,0	5	0	5,1	5	0	3,2	1	0	0,7	5	0	0,1
Sistema Iguatemi	34 E 36	12	0	12	12	0	12	12	0	0,8	12	0	5,7	12	0	1,8	2	0	0,7	12	0	0,1
Sistema Vitorio De Santi		14	0	14	14	0	14	14	0	1,3	14	0	5,4	14	0	3,4	3	0	0,8	14	0	0,1
Sistema Eliana	30 E 31	10	0	10	10	0	10	10	0	0,4	10	0	5,8	10	0	1,6	2	0	1,2	10	0	0,1
Sistema Satélite	31 E 32	10	0	10	10	0	10	10	0	0,7	10	0	5,7	10	0	1,5	2	0	0,5	10	0	0,1
Sistema Martinez	31 E 32	5	0	5	5	0	5	5	0	0,9	5	0	5,8	5	0	1,8	1	0	1,3	5	0	0,1
Sistema São Rafael		5	0	5	5	0	5	5	0	1,2	5	0	6,4	5	0	1,2	1	0	0,7	5	0	0,1
Sistema Selmi Dei	50	19	0	19	19	0	19	19	0	0,8	19	0	6,5	19	0	2,5	4	0	0,7	19	0	0,1
Sistema Ipanema		5	0	5	5	0	5	5	0	1,4	5	0	6,7	5	0	2,0	1	0	0,4	5	0	0,1
Sistema Planalto	65	10	0	10	10	0	10	10	0	0,8	10	0	6,8	10	0	2,1	2	0	0,7	10	0	0,1
Sistema Paiol Zona Alta (R5A)	20 E 21	17	0	17	17	0	17	17	0	1,1	17	0	7,0	17	0	1,9	3	0	0,7	17	0	0,1
Sistema Paiol Zona Baixa (R16)	21	8	0	8	8	0	8	8	0	1,0	8	0	6,6	8	0	1,4	2	0	0,7	8	0	0,1
Sistema Flores	42	10	0	10	10	0	10	10	0	1,1	10	0	6,9	10	0	1,3	2	0	0,8	10	0	0,1
Sistema Carmo	40 E 41	16	0	16	16	0	16	16	0	0,9	16	0	6,3	16	0	1,3	3	0	0,9	16	0	0,1
Sistema Fonte Zona Alta (R6)	46	19	0	19	19	0	19	19	0	0,6	19	0	6,6	19	0	2,5	4	0	0,7	19	0	0,1
Sistema Fonte Zona Baixa (R1/R2)	71 E 72	31	0	31	31	0	31	31	0	1,0	31	0	6,5	31	0	2,8	6	0	0,8	31	0	0,1
Sistema Vila Xavier Zona Alta	55, 56, 57, 58 E 59	31	0	31	31	0	31	31	0	1,1	31	0	6,5	31	0	2,5	6	0	0,8	31	0	0,1
Sistema Pinheirinho	60 E 61	21	0	21	21	0	21	21	0	1,5	21	0	5,7	21	0	1,8	4	0	1,0	21	0	0,1

No quadro acima estão demonstrados quais foram os parâmetros analisados com o valor permitido e unidade de análise de acordo com a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021, assim como quantidades de amostras analisadas e fora do padrão e também a média aritmética dos resultados obtidos em laboratório, sendo que para os Coliformes Totais e e.Coli, as médias serão as quantidades de amostras que se apresentaram em conformidade com a legislação.

Legenda

uH – Unidade Hazen (mgPt-Co/L), uT – Unidade de Turbidez, mg/L – miligramas por litro, UFC – Unidade Formadora de Colônias, NA – Não se aplica, NR - Não realizado.

Observações:

Para as amostras rede de distribuição, analisamos 20% das amostras para fluoreto para o monitoramento, sendo este parâmetro não exigido pela legislação vigente para rede de distribuição

Comentários:

Os sistemas de abastecimento apresentaram resultados em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.

Francisco Raimundo da Silva
CRQ 04100388 – Químico
Responsável Técnico

Francisco Cerni Neto
Chefe da Subdivisão de Tratamento de Água

Emerson Luiz de Paula
CRQ 04264004– Químico
Chefe da Subdivisão de Análises e Controle de Qualidade

Renata Lombardi
CRBio 33708/01 - Bióloga
Chefe da Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Ciente:
Eng.º Rogerio do Prado Lima
Diretor de Operações



DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Relatório da Qualidade de Reservatórios
OUTUBRO / 2025

Reservatórios	Coliformes Totais			E. coli (Coliforme Fecal)			Cloro Residual Livre			pH			Cor Aparente			Flúor			Turbidez		
	Valor permitido: Ausência			Valor permitido: Ausência			Valor permitido: 0,2 a 5,0			Valor permitido: NA			Valor permitido: 15			Valor permitido: 0,6 a 0,8			Valor permitido: 5		
	Unidade: UFC			Unidade: UFC			Unidade: mg/L			Unidade: upH			Unidade: uH			Unidade: mg/L			Unidade: uT		
	Amostras	Fora do Padrão	Dentro do Padrão	Amostras	Fora do Padrão	Dentro do Padrão	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	#N/D	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média
Reservatório Bela Vista I	4	0	4	4	0	4	4	0	0,9	4	0	5,8	4	0	1,8	4	2	0,8	4	0	0,3
Reservatório Bela Vista II	4	0	4	4	0	4	4	0	1,3	4	0	5,3	4	0	1,3	4	2	0,8	4	0	0,1
Reservatório Bela Vista III	4	0	4	4	0	4	4	0	1,0	4	0	5,8	4	0	0,5	4	0	0,7	4	0	0,1
Reservatório Bueno De Andrada	4	0	4	4	0	4	4	0	1,1	4	0	6,6	4	0	1,5	4	4	0,4	4	0	0,1
Reservatório Monte Alegre	4	0	4	4	0	4	4	0	0,5	4	0	7,4	4	0	0,5	4	3	0,6	4	0	0,1
Reservatório Eta Fonte (R1)	9	0	9	9	0	9	9	0	1,4	9	0	6,5	9	0	3,1	9	2	0,6	9	0	0,5
Reservatório Eta Fonte (R2)	9	0	9	9	0	9	9	0	1,0	9	0	6,5	9	0	3,1	9	4	0,8	9	0	0,1
Reservatório Eta Fonte (R23)	9	0	9	9	0	9	9	0	0,9	9	0	6,6	9	0	2,9	9	3	0,7	9	0	0,2
Reservatório Eta Paiol (R16)	9	1	8	9	0	9	9	0	1,0	9	0	6,6	9	0	2,8	9	2	0,7	9	0	0,1
Reservatório Paiol (R5a)	8	0	8	8	0	8	8	0	0,9	8	0	7,0	8	0	1,7	8	2	0,7	8	0	0,1
Reservatório ETE Araraquara	4	0	4	4	0	4	4	0	1,0	4	0	5,8	4	0	1,8	4	3	0,8	4	0	0,1
Reservatório Zanin (R32)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,0	4	0	5,6	4	0	2,0	4	2	0,7	4	0	0,1
Reservatório Iguatemi (R25)	4	0	4	4	0	4	4	0	0,7	4	0	5,7	4	0	1,0	4	0	0,7	4	0	0,2
Reservatório Vitorio De Santi (R45)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,5	4	0	5,5	4	0	2,0	4	1	0,8	4	0	0,1
Reservatório Eliana (R8)	4	0	4	4	0	4	4	0	0,8	4	0	5,8	4	0	1,5	4	2	1,2	4	0	0,1
Reservatório Martinez (R15/R29)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,1	4	0	5,7	4	0	1,3	4	3	1,3	4	0	0,1
Reservatório Satélite (R22)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,1	4	0	5,7	4	0	7,0	4	3	0,5	4	0	2,5
Reservatório Parque São Paulo (R34)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,3	4	0	5,7	4	0	2,5	4	3	0,9	4	0	0,1
Reservatório Pinheirinho (R31)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,6	4	0	5,7	4	0	1,5	4	3	1,0	4	0	0,1
Reservatório São Rafael (R47)	4	1	3	4	0	4	4	0	1,7	4	0	6,4	4	0	2,0	4	1	0,7	4	0	0,1
Reservatório Selmi Dei (R18)	5	1	4	5	0	5	5	0	0,9	5	0	6,5	5	0	0,5	5	4	0,7	5	0	0,1
Reservatório Selmi Dei (R44)	5	0	5	5	0	5	5	0	0,5	5	0	6,7	5	0	1,4	5	4	0,4	5	0	0,1
Reservatório Flora (R40)	4	0	4	4	0	4	4	0	2,1	4	0	7,3	4	0	2,3	4	4	1,0	4	0	0,1
Reservatório Planalto II (R38)	4	0	4	4	0	4	4	0	0,7	4	0	6,8	4	0	1,8	4	2	0,7	4	0	0,1
Reservatório Flores (R28)	4	0	4	4	0	4	4	0	1,3	4	0	6,9	4	0	2,5	4	2	0,8	4	0	0,1
Reservatório Carmo (R12)	4	1	3	4	0	4	4	0	1,3	4	0	6,3	4	0	1,8	4	3	0,9	4	0	0,1
Reservatório Cruzes (R39)	5	0	5	5	0	5	5	0	0,9	5	0	6,9	5	0	2,3	1	3	0,5	5	0	0,1
No quadro acima estão demonstrados quais foram os parâmetros analisados com o valor permitido e unidade de análise de acordo com a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021, assim como quantidades de amostras analisadas e fora do padrão e também a média aritmética dos resultados obtidos em laboratório, sendo que para os Coliformes Totais e e.Coli, as médias serão as quantidades de amostras que se apresentaram em conformidade com a legislação.																					
Legenda																					
uH – Unidade Hazen (mgPt-Co/L), uT – Unidade de Turbidez, mg/L – miligramas por litro, UFC – Unidade Formadora de Colônias, NA – Não se aplica, NR - Não realizado.																					
Observações:																					
R1 - Inoperante																					
Comentários:																					
Os sistemas de abastecimento apresentaram resultados em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.																					

Francisco Raimundo da Silva
CRQ 04100388 - Químico
Responsável Técnico

Francisco Cerni Neto
Chefe da Subdivisão de Tratamento de Água

Emerson Luiz de Paula
CRQ 04264004- Químico
Chefe da Subdivisão de Análises e Controle de Qualidade

Renata Lombardi
CRBio 33708/01 - Bióloga
Chefe da Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Ciente:
Eng.º Rogerio do Prado Lima
Diretor de Operações



DIRETORIA DE OPERAÇÕES
DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Relatório da Qualidade de Poços Subterrâneos
OUTUBRO / 2025

Poços	Coliformes Totais			E. coli (Coliforme Fecal)			pH			Cor Aparente			Turbidez		
	Valor permitido:Ausência			Valor permitido:Ausência			Valor permitido: NA			Valor permitido: 15			Valor permitido: 5		
	Unidade: UFC			Unidade: UFC			Unidade: upH			Unidade: uH			Unidade: uT		
	Amostras	Fora do Padrão	Dentro do Padrão	Amostras	Fora do Padrão	Dentro do Padrão	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média	Amostras	Fora do Padrão	Média
Poço 2 Bela Vista I															
Poço Bela Vista II	1	0	1	1	0	1	1	0	5,6	1	0	1,0	1	0	0,0
Poço Bela Vista III	1	0	1	1	0	1	1	0	5,5	1	0	4,0	1	0	0,0
Poço Bueno de Andrada	1	0	1	1	0	1	1	0	6,2	1	0	1,0	1	0	0,0
Poço Monte Alegre	1	0	1	1	0	1	1	0	7,6	1	0	2,0	1	0	0,0
Poço ETE Araraquara	1	0	1	1	0	1	1	0	5,7	1	0	5,0	1	0	0,1
Poço Zanin	1	0	1	1	0	1	1	0	5,8	1	0	7,0	1	0	0,1
Poço Iguatemi	1	0	1	1	0	1	1	0	5,9	1	0	0,0	1	0	0,1
Poço Vitorio De Santi	1	0	1	1	0	1	1	0	5,7	1	0	1,0	1	0	0,1
Poço Aldo Lupo	1	0	1	1	0	1	1	0	7,0	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Santa Marta I	1	0	1	1	0	1	1	0	5,6	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Santa Marta II	1	0	1	1	0	1	1	0	5,8	1	0	1,0	1	0	0,1
Poço Ouro I															
Poço Ouro II	1	0	1	1	0	1	1	0	6,8	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Rodovia															
Poço Parque São Paulo	1	0	1	1	0	1	1	0	7,0	1	0	3,0	1	0	0,1
Poço Standard	1	0	1	1	0	1	1	0	6,9	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Pinheirinho	1	0	1	1	0	1	1	0	7,0	1	0	1,0	1	0	0,1
Poço São Rafael	1	0	1	1	0	1	1	0	6,1	1	0	1,0	1	0	0,0
Poço Selmi Dei I	1	0	1	1	0	1	1	0	6,4	1	0	2,0	1	0	0,2
Poço Selmi Dei II	1	0	1	1	0	1	1	0	6,5	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Flora II	1	0	1	1	0	1	1	0	6,7	1	0	0,0	1	0	0,0
Poço Planalto	1	0	1	1	0	1	1	0	6,8	1	0	1,0	1	0	0,0
Poço Paiol II	1	0	1	1	0	1	1	0	6,6	1	0	1,0	1	0	0,1
Poço Universal	1	0	1	1	0	1	1	0	5,9	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Santana	1	0	1	1	0	1	1	0	5,4	1	0	1,0	1	0	0,1
Poço Santa Lúcia	1	0	1	1	0	1	1	0	5,8	1	0	0,0	1	0	0,1
Poço Fonte	1	0	1	1	0	1	1	0	6,7	1	0	2,0	1	0	0,1
Poço Cruzes	1	0	1	1	0	1	1	0	7,0	1	0	1,0	1	0	0,1

No quadro acima estão demonstrados quais foram os parâmetros analisados com o valor permitido e unidade de análise de acordo com a Portaria GM/MS nº 888, de 4 de Maio de 2021, assim como quantidades de amostras analisadas e fora do padrão e também a média aritmética dos resultados obtidos em laboratório, sendo que para os Coliformes Totais e e.Coli, as médias serão as quantidades de amostras que se apresentaram em conformidade com a legislação.

Legenda

uH – Unidade Hazen (mgPt-Co/L), uT – Unidade de Turbidez, mg/L – miligramas por litro, UFC – Unidade Formadora de Colônias, NA – Não se aplica, NR – Não realizado.

Observações:

Poços Inoperantes: Assentamento Bela Vista I, Rodovia e Ouro I

Comentários:

Os poços subterrâneos apresentaram resultados em conformidade com os padrões de potabilidade estabelecido pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.

Francisco Raimundo da Silva
CRQ 04100388 - Químico
Responsável Técnico

Francisco Cerni Neto
Chefe da Subdivisão de Tratamento de Água

Emerson Luiz de Paula
CRQ 04264004– Químico
Chefe da Subdivisão de Análises e Controle de Qualidade

Renata Lombardi
CRBio 33708/01 - Bióloga
Chefe da Divisão de Tratamento de Água e Esgotos

Ciente:
Eng.º Rogério do Prado Lima
Diretor de Operações