



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENT0
www.daaeararaquara.com.br



ANEXO III – ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS

Título:	Tratamento de Rachadura em Estrutura de Concreto - Reservatório R.17					janeiro/2024
Local:	Av. Paulo da Silveira Ferraz, s/nº - Vila Xavier - Araraquara/SP.					
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Pr. Unit.	Pr. Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Placa de obra	m²	5,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	
1.2	Canteiro de obras, mobilização, desmobilização de equipamentos e limpeza geral	unid.	1,00	R\$ 1.417,00	R\$ 1.417,00	
				total item 1	R\$ 3.417,00	
2	SERVIÇOS DE INJEÇÃO DE POLIURETANO					
2.1	Tratamento de rachadura em estrutura de concreto armado:	und.	1,00	R\$ 9.653,00	R\$ 9.653,00	
	→ Preparação de área p/ instalação de bicos injetores					
	→ Instalação de bicos injetores					
	→ Injeção de espuma flexível de poliuretano					
	→ Injeção de Gel flexível de poliuretano					
	→ Remoção de bicos injetores e tamponamento dos turos resultantes					
	→ Lixamento das áreas tratadas (pós tamponamento)					
	→ Outros serviços necessários para o perfeito estanque da área					
				total item 2	R\$ 9.653,00	
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
3.1	Execução de calçada de concreto não estrutural, dim. 1,00 x 3,00 m	m²	3,00	700,00	R\$ 2.100,00	
3.2	Limpeza final com remoção de entulho/restos de obra	unid.	1,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	
				total item 3	R\$ 3.100,00	
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 16.170,00	

NOTAS

- | | |
|---|--|
| A | O DAAE não fará o pagamento de material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado. |
| B | O pagamento sera efetivado mediante o quantitativo real executado e o preço unitário correspondente. |

Gerencia de Engenharia