



Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP

Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 - 0800 770 1595

CNPJ 44.239.770/0001-67

I.E. - ISENTA

www.daaeararaquara.com.br



ANEXO II - ESCOPO DE FORNECIMENTO

LOTE 01

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
1	Serviço de corte e solda (fechamento da parte superior da canaleta da bomba 2 com chapa expandida, Captação das cruzeiras)	1	UN
2	Serviço de corte e solda (fabricação e instalação de grelha ao lado do prédio da ETA Fonte)	1	UN
3	Serviço de corte e solda (retirada e fabricação das tampas para inspeção das bombas e fechamento em chapa expandida na caixa de entrada, E.E Bueno de Andrada)	2	UN
4	Serviço de corte e solda (ajuste no portão de entrada,que está com dificuldades de abrir, Centro de reservação Vitório DeSanti	1	UN
5	Serviço de corte e solda (serviço de confecção de grelhas com medidas de 1,50mx0,40m com ferro liso com quadro e grades de ferro liso de 1/2")	20	UN
6	Serviço de corte e solda (fazer quadro e requadro de caixas de passagem de elétrica, lógica e telefonia do prédio do escritório administrativo com cantoneiras de 2"x1/8",	20	UN
7	Serviço de corte e solda (serviço de confecção de portão em tela de alambrado 10cmx10x com medida de 3mx2,5m, com requadro em tubo de aço galvanizado de 2")	6	UN
8	Serviço de corte e solda (confecção de tampas de chapa lisa de 1/8 com quadro e requadro)	50	M²

LOTE 02

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
1	Serviço de corte e solda (serviço de confecção de tampas em chapa expandida em quadro e requadro de cantoneiras 1" x 3/16")	50	M²
2	Serviço de corte e solda (conserto de porta de aço de correr com as medidas de 2m x 2,10m, contendo troca da base inferior e superior danificada por corrosão e troca por aço inox, troca das roldanas de suporte e trilhos, instalação de grade de segurança e conserto de castilho de suporte dos vidros)	5	UN
3	Serviço de corte e solda (conserto de porta de aço com as medidas de 1m x 2,10m, contendo troca da base inferior danificada por corrosão, troca das dobradiças de suporte, instalação de grade de segurança e conserto de castilho de suporte dos vidros)	5	UN
4	Serviço de corte e solda (conserto de portão, contendo troca da base do quadro e substituição de partes danificadas por corrosão, instalação de passador de cadeado, puxadores e proteção para cadeado)	5	UN
5	Serviço de corte e solda (ajuste e conserto de castilho de suporte de vidros e braços de vitrô basculante)	20	UN
6	Serviço de corte e solda (serviço de alinhamento e manutenção de portões, com trocas de roldanas, trilhos e trilho guia)	4	UN
7	Serviço de corte e solda (manutenção em guarda corpo e corrimão em aço inox)	100	M²
8	Serviço de corte e solda (manutenção em guarda corpo e corrimão em aço 1020)	300	M²

LOTE 03

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
1	Serviço de corte e solda (fabricação de gaiolas para acomodação de tubos do almoxarifado)	10	UN
2	Serviço de corte e solda (fabricação e instalação de chapa piso para gaiola de tubos do almoxarifado)	10	UN
3	Serviço de corte e solda (confecção de porta de aço do poço Santa Lúcia)	1	UN

4	Serviço de corte e solda (confecção e instalação de monovia de viga I para talha elétrica na Captação das Cruzes)	1	UN
5	Serviço de corte e solda (confecção e instalação de monovia de viga I para talha elétrica na Captação Anhumas I)	1	UN
6	Serviço de corte e solda (confecção e instalação de monovia de viga I para talha elétrica Elevatória de Aguas Anhumas II)	1	UN
7	Serviço de corte e solda (confecção e instalação de tubo de sucção de 6mts com uma curva e rosca diâmetro de 3" em aço inox para elevatória de esgoto Bandeirantes, Fazenda São Lourenço	4	UN
8	Serviço de corte, solda e pintura de tubos e conexões em aço	5	UN

LOTE 04			
Item	Descrição do Serviço	Quant.	Unid.
1	Serviço de corte e solda de tubo K10 tubo galvanizado de 6mm (tubo calandrado k10)	5	UN
2	Serviço de corte e solda em tubo schedule	5	UN
3	Serviço de corte e solda para adaptação em rede de 300mm (aço schedule 20)	5	UN
4	Contratação de serviços de corte e solda para confecção e instalação de uma redução em capa de aço	5	UN
5	Serviço de corte e rosca em tubos de 2"	5	UN
6	Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 150mm com instalação de flange	5	UN
7	Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 200mm com instalação de flange	5	UN
8	Serviço de corte e solda c/ instalação de válvula borboleta e de válvula de retenção 250mm com instalação de flange	5	UN

LOTE 05			
Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.
1	Serviço de corte e solda com instalação de válvula borboleta e de retenção de 300 mm com instalação de flange	5	UN
2	Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 8"	4	UN
3	Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 10"	3	UN
4	Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 12"	3	UN
5	Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 14"	3	UN
6	Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 16"	3	UN
7	Serviço de troca de válvulas dos filtros de ETA Paiol e ETA Fonte com fornecimento dos parafusos e válvula de 20"	3	UN
8	Serviço de confecção e instalação de T de tubo schedule de 12" na tubulação de recalque da Anhumas II	1	UN

Waldinei Aparecido Balduino
Coordenador de Manutenção Mecânica

Luís Henrique Tinti
Gerente de Manutenção Eletromecânica