



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara-SP

Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602 -2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

www.daaeararaquara.com.br



### ANEXO IV - ANÁLISE DE RISCOS

Departamento Autônomo de Água e Esgotos		Resp. Técnico: Nilva T. Pierre			Gerência Requisitante: Manutenção e Serviços	
Descrição da Obra: Reforma de toldo em policarbonato		Local da Obra: Av. Domingos Barbieri, nº 100			Gestor do Contrato: Nilva T. Pierre	
Assinatura Contrato: ____/____/ 2.024		Início: ____/____/ 2.024		Término: ____/____/ 2.024		Fiscal do Contrato: Miguel Aparecido de Jesus
Contratada:		CNPJ nº.		Resp. Téc. Contratada:		
Descrição do Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medida de Controle	Prazo
Atraso na execução do serviço	Falta de pessoal, equipamentos, ferramentas e materiais	3	3	Moderado	Penalizar a empresa responsável pelo serviço	imediate
Returada do toldo	Falta de manutenção	3	3	Moderado	Troca das placas de policarbonato e pintura de estrutura	imediate
Deterioração do toldo	Ação do tempo, desgaste natural	3	3	Moderado	Manutenção e conservação	imediate
NÍVEL DE RISCO - NR = PROBABILIDADE x IMPACTO						
CRITÉRIO	DESCRIÇÃO			NÍVEL DO RISCO	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO NECESSÁRIA
1	MUITO BAIXO			NR<=5	ACEITÁVEL	NÃO (INDEPENDENTE DO EFEITO, SITUAÇÃO ACEITÁVEL)
2	BAIXO			NR 6<= NR <=12	MODERADO	SIM (PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS)
3	MÉDIO			NR 15 <= NR <=25	CRÍTICO	
4	ALTO					
5	MUITO ALTO					